FOTOBOEK OOSTBEER COMMANDOWEG VLISSINGEN

D.D. SEPTEMBER 2014

nr. 1, vak 1, vleugelmuur grachtzijde

nr. 2, vak 1, scheurvorming vleugelmuur

nr. 3, vak 1, losliggend metselwerk

nr. 4, vak 1 open voegwerk boven bestrating

nr. 5, vak 1, gescheurd metselwerk en open voegwerk

nr. 6, vak 2, grachtzijde

nr. 7, vak 2 losliggend metselwerk

nr. 8, vak 2 gescheurd metselwerk loodnaad

nr. 9, vak 2, openvoegwerk bestrating

nr. 10 vak 1 - 2

nr. 11, vak 2, tekstbord Oostbeer grachtzijde

nr. 12, vak 3, grachtzijde

nr. 13, vak 3 zeezijde

nr. 14, vak 3 losliggend - onsamenhangend metselwerk (2)

nr. 15, vak 3 losliggend - onsamenhangend metselwerk

nr. 16, vak 3, losliggend - onsamenhangend metselwerk

nr. 17, vak 3, losliggend - lateraal gescheurd metselwerk

nr. 18, vak 3, losliggend - lateraal gescheurd metselwerk

nr. 19, vak 3, losliggend - lateraal gescheurd metselwerk

nr. 20, vak 3, los liggend metselwerk inspectie opening

nr. 21, vak 3, inspectie opening muurgedeelte

nr. 22, vak 3, gescheurd en ged. ontbrekend natuursteen hoekblok

nr. 23, vak 3, losliggend - klinkend metselwerk en rollaag

nr. 24, vak 3, losliggend - klinkend metselwerk en rollaag

nr. 25, vak 4, grachtzijde

nr. 26, vak 4, begroeiing beer

nr. 27, vak 4, los en gescheurd metselwerk onder natuursteen aanzetblokken

nr. 28, vak 4, los en gescheurd metselwerk onder natuursteen aanzetblokken

nr. 29, vak 4, gescheurd metselwerk onder natuursteen aanzetblokken.

nr. 30, los stucwerk en gescheurd - los metselwerk onder natuursteen aanzetblokken

nr. 31, vak 4, los liggend metselwerk onder natuursteen aanzet blokken

nr. 32, vak 4, gescheurd metselwerk

nr. 33, vak 4 open voegnaden tussen de natuursteen aanzet blokken

nr. 34, vak 4, begroeiing onder en in naden natuursteen aanzetblokken

nr. 35, vak 4, begroeiing onder en in naden natuursteen aanzetblokken

nr. 36, vak 4, gescheurd (steken) natuursteen aanzetblok

nr. 37, vak 4 gescheurd (steken) natuursteen aanzetblok

nr. 38, vak 4, begroeiing metselwerk beer

nr. 39, vak 4, losliggend - verkankerd metselwerk

nr. 40, vak 4, begroeiing, gescherud - losliggend metselwerk dak beer

nr. 41, vak 4, losliggend - slecht metselwerk dak beer

nr. 42, begroeiing en gescheurd natuursteen nok eind blok

nr. 43, vak 4, boom begroeiing tussen natuursteen Nok-eindblok en baksteen dak beer

nr. 44, vak 4 begroeiing dak beer

nr. 45, vak 4, overzicht foto begroeiing dak beer

nr. 46, vak 4, verkankerd - los en slecht metselwerk

nr. 47, vak 4, begroeiing en scheuren (steken) in natuursteen nok-eindblokken

nr. 48, vak 4, afgebroken natuursteen nok - eindblok

nr. 49, vak 4, begroeiing tussen metselwerk dak beer.

nr. 50, vak 4, verkankerd - los - slecht metselwerk t.g.v. wortel ingroei etc.

nr. 51, vak 4, verkankerd - los - slecht metselwerk t.g.v. wortel ingroei

nr. 52, vak 4, slechte aansluiting monnik - dak beer

nr. 53, vak 4, slecht gemaakte aansluiting monnik - dak beer

nr. 54, vak 4, begroeiing dak beer

nr. 55, vak 4, koekkoek

nr. 56, vak 4, afgebroken strekken rollaag koekkoek

nr. 57, vak 5, monnik grachtzijde

nr. 58, vak 5 monnik zeezijde

nr. 59, vak 5 open voegwerk

nr. 60, vak 5, open voegwerk

nr. 61, vak 6, grachtzijde

nr. 62, vak 6, zeezijde

nr. 63, vak 6, losliggend - gescheurd metselwerk - vlechtingen

nr. 64, vak 6, losliggende - holklinkend metselwerk

nr. 65, vak 6, gescheurd metselwerk en open voegwerk

nr. 66, vak 6 gescheurd - holklinkend metselwerk

nr. 67, vak 6, gescheurd en holklinkend metselwerk en open voegwerk

nr. 68, vak 6, stempelconstructie

nr. 69, vak 7, roestend ijzerwerk stempelconstructie

nr. 70, vak 6, ingerot houtwerk schoor

nr. 71, vak 7, zeezijde.

nr. 72, vak 7 tekstbord zeezijde beer

nr. 73, vak 7, begroeiing en open voegwerk dak beer

nr. 74, vak 7, roestend ijzer beugels dak beer

nr. 75, vak 7, roestend ijzer, begroeiing dak, en open voegwerk

nr. 76, vak 7, begroeiing tussen natuursteen nok-eind blokken en baksteen dak

nr. 77, vak 7, roestend ijzer dak beer

nr. 78, vak 7, gescheurde natuursteen nok - eindblokken dak beer

nr. 79, vak 8 zeezijde



nr. 80, vak 8, open voegwerk boven ingang Oostbeer



nr. 81, vak 8 open voegwerk

nr. 82, vak 8, losliggende rollaag muurafdek

nr. 83, vak 8, begroeiing rollaag muurafdek

nr. 84, vak 8, rollaag met talud aansluitingen

nr. 85, vak 9, muur loopgraaf zeezijde

nr. 86, vak 9

nr. 87, vak 9, loszittend en open voegwerk

nr. 88, vak 9 open en beschadigd voegwerk